Муниципальное дошкольное Департамент образования мэрии образовательное учреждение города Ярославля «Детский сад № 6» (МДОУ «Детский сад № 6») ул. Ляпидевского, д. 17, г. Ярославль, 150055 тел.: 24-52-19, тел - факс: 74-20-24

по устранению причин выявленных нарушений:

e-mail: yardou6@yandex.ru ОКПО 39186624, ОГРН 1027600622136

ИНН/КПП 7603013588/760301001 23.12.2019 № 112

23.12.2019 № <u>//2</u>
В ответ на предписание № 413/1/1 от 11.12.2019 года сообщаю следующее о принятых мерах

Государственному инспектору города

Ярославля по пожарному надзору

(отдел надзорной деятельности и

профилактической работы по городу

Яшиной Анне Юрьевне

Ярославлю)

<b>№</b> п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Отсутствует аварийное освещение в помещении где установлен прибор приемно-контрольный пожарный АУПС	Составлена смета № 078/19 ООО МП «Альянс-монтаж» на разработку рабочего проекта на электроснабжение и электрооборудование (аварийное освещение), которая сдана на проверку в МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля.	По мере финансирования до 01.07.2021
2.	На дверях складских помещений 2-го этажа не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности и классы зон в соответствии с главами 5,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами,	Для служебных помещений № 21, № 24 (по техническому паспорту инв. № 25200) произведён расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях. Для служебного помещения № 24 приобретена и установлена противопожарная металлическая дверь ДМП-1.	выполнено
3.	складируемыми в помещениях. Помещение гладильной (категория В2 по пожарной опасности) не отделено от остальной части здания противопожарными преградами с требуемым пределом огнестойкости	Для помещения гладильной приобретена и установлена противопожарная металлическая дверь ДМП-1.	выполнено
4.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-3. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При	приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители ОУ-5 3 шт., ОП-4 5 шт.)	По мере финансирования до 01.07.2021

	выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.		
5.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Составлена смета № 078/19 ООО МП «Альянс-монтаж» на разработку рабочего проекта на электроснабжение и электрооборудование (аварийное освещение), которая сдана на проверку в МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля.	По мере финансирования до 01.07.2021

МДОУ «Детский сад № 6»

Е.В. Тищенко